



THHN Unilay

Presentaciones disponibles

Metros	10 m	25 m	100 m
Tipo & Calibre	THHN #14 AWG (Unilay)		
Unidades por empaque	10	10	1
Amperios	25		
Colores			

Presentaciones disponibles

Metros	10 m	25 m	100 m
Tipo & Calibre	THHN #12 AWG (Unilay)		
Unidades por empaque	10	10	1
Amperios	30		
Colores			

Presentaciones disponibles

Metros	10 m	25 m	100 m
Tipo & Calibre	THHN #10 AWG (Unilay)		
Unidades por empaque	10	10	1
Amperios	40		
Colores			



THHN Sólido

Presentaciones disponibles			
Metros	10 m	25 m	100 m
Tipo & Calibre	THHN #14 AWG (Sólido)		
Unidades por empaque	10	10	1
Amperios	25		
Colores			
Presentaciones disponibles			
Metros	10 m	25 m	100 m
Tipo & Calibre	THHN #12 AWG (Sólido)		
Unidades por empaques	10	10	1
Amperios	30		
Colores			
Presentaciones disponibles			
Metros	10 m	25 m	100 m
Tipo & Calibre	THHN #10 AWG (Sólido)		
Unidades por empaque	10	10	1
Amperios	40		
Colores			



SPT & TFF

Presentaciones disponibles



Metros

10 m

100 m

Tipo & Calibre

SPT 2x18 AWG

Unidades por empaque

10

1

Amperios

10

Colores



Presentaciones disponibles



Metros

10 m

100 m

Tipo & Calibre

SPT 2x16 AWG

Unidades por empaque

10

1

Amperios

13

Colores



Presentaciones disponibles



Metros

10 m

25 m

100 m

Tipo & Calibre

TFF #16 AWG (Flexible)

Unidades por empaque

10

10

1

Amperios

8

Colores





Guía para armar exhibidores de conductores eléctricos

BENEFICIOS:

- ✓ Menor Desperdicio
- ✓ Mejor control de inventario
- ✓ Cartón Exhibidor



1



Cortar la cinta de ambos lados de la caja

2



Cortar la cinta de la parte superior de la caja

3



Abrir la caja y desprender las solapas: izquierda, derecha y trasera.

4



Sacar el refuerzo perimetral (cartón) que se encuentra dentro de la caja.

5



Desprender la cara delantera de la caja, colocando el dedo en el indicador de la caja.

6



La caja está lista para exhibir el producto.